


Modell 090-35

Aufzugsitz

zum Austauschen von defekten Sitzen mit kompatibel Lochbild



2 alternative Lochbilder
 für jeweils 4 Schrauben M6.

Innensechskantschrauben M6-DIN 912
 mit Unterlegscheiben 6,4-DIN 125
 verwenden (nicht im Lieferumfang).

